

**APROBAT,
PRESEDINTELE
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU
SITUATII DE URGENTA OLT**

**PREFECT
Cătălin Ștefan ROTEA**

**PLANUL
de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale
al Comitetului comunal pentru situații de urgență Cezieni**

AVIZAT

Șef Grup de Suport tehnic

**DIRECTOR S.G.A OLT,
*Ec. Ion MOISESCU***

Inspectoratul Județean
pentru Situații de Urgență
« Matei Basarab » Olt

**INSPECTOR ȘEF,
*Col. Marian PICA***

Președintele Comitetului comunal
Pentru Situații de Urgență Cezieni

**Primar
Dănuț GUȘATU**

ÎNTOCMIT,

Agent de Inundații **Cezieni**
Stelian MITRANA

2014 - 2017



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA CEZIENI
PRIMAR



Com Cezieni, jud Olt
E-mail:primariacezieni@yahoo.com

Tel: (+40) 0249 510102
Fax: (+40) 0249 510102

DISPOZIȚIE

privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență
și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență

Având în vedere:

- prevederile art.12, alin.1 și art.15, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
- prevederile art.4, alin.4 și art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În temeiul art.63, art.68 și art.115(1) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

PRIMARUL COMUNEI CEZIENI, JUDEȚUL OLT

DISPUNE:

Art. 1. Se actualizează componența nominală a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cezieni, aprobată prin Dispoziția nr.86/2009, după cum urmează:

- | | | |
|------------------------|--------------------|--|
| 1. Președinte : | Gușatu Dănuț | - primar; |
| 2. Vicepreședinte: | Gheorghiu Gheorghe | - viceprimar; |
| 3. Membru: | Ristache Constanta | - secretar; |
| 4. Agent de inundații: | Mitrana Stelian | - sef serv. voluntar Situatii Urgenta; |
| 5. Membru: | Aspra Catalin | - bibliotecar; |
| 6. Membru: | Chirea Marin | - patron S.C. Fabian S.R.L; |
| 7. Membru: | Catrina Petre | - reprezentant S.C Vivat Instal S.R.L; |
| 8. Membru: | Pângulescu Eugenia | - reprezentant Ferma Elias; |
| 9. Membru: | Filip Stelian | - functionar public Primarie; |
| 10 Membru: | Țenea Teodor | - redactor Camin Cultural; |
| 11. Membru: | Cârstea Ștefan | - tehnician veterinar; |

12. Membru: Barbu Paul - preot;
13. Membru: Cuculețu Tinel Cornel - sef post Politia Cezieni.

Art. 2. Se actualizează componența Centrului Operativ pentru Situații de Urgență, cu activitate temporară, astfel:

1. Sef centru operativ: Gușatu Dănuț
2. Membru: Gheorghiu Gheorghe
3. Membru: Ristache Constanta
4. Agent de inundații: Mitrana Stelian
5. Membru: Aspra Cătălin
6. Membru: Cuculețu Tinel Cornel.

Art. 3. Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență detinute de centrul operativ se gestionează de domnul Mitrana Stelian.

Art. 4. Pe data emiterii prezentei dispoziții se abroga prevederile Dispoziției nr.86/2009 privind constituirea Comitetului Local și a centrului Operativ pentru Situații de Urgență.

Art. 5. Prezenta Dispoziție se comunica membrilor Comitetului și Centrului operativ pentru situații de urgență, cu activitate temporară, în vederea aducerii la îndeplinire, Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Matei Basarab" al județului Olt și Instituției Prefectului- Județul OLT.

PRIMAR,
Dănuț GUȘATU

VIZAT,
Secretar
C. RISTACHE

Nr.81
Data:02.09.2013

**COMPONENTA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ COMUNA CEZIENI**

NUMELE SI PRENUMELE	FUNCTIA		ADRESA	
	In comisie	La locul de munca	De la domiciliu: localitate, str., nr., telefon fix si mobil, fax.	De la locul de munca: Localitate, str., nr., telefon fix si mobil Adresa de e-mail
1	2	3	4	5
GUSATU DANUT	PRESEDINTE	PRIMAR	Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510241 0761512182	Primaria Cezieni, jud Ol Tel/fax:510102 e-mail : primariacezieni@yahoo.com
GHEORGHIU GHEORGHE	VICEPRESEDINTE	VICEPRIMAR	Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510096, 0761244298	Primaria Cezieni, jud Olt Tel/fax:510102
RISTACHE CONSTANTA	MEMBRU	SECRETAR	Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510214, 0769781724	Primaria Cezieni, jud Olt Tel/fax:510102
MITRANA STELIAN	AGENT DE INUNDATII	CONSILIER SUPERIOR	Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510389, 0726383900	Primaria Cezieni, jud Olt Tel/fax:510102
ASPRA CATALIN	MEMBRU	BIBLIOTECAR	Caracal, Str. Traian nr.106 jud Olt 0767529188	Primaria Cezieni, jud Olt Tel/fax:510102 e-mail : primariacezieni@yahoo.com
CHIREA MARIN	MEMBRU	PATRON	Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510179	Patron SC Fabian SRL Cezieni, jud Olt Tel: 510679
CATRINA PETRE	MEMBRU	MAGAZIONER	Com. Cezieni, jud.Olt 0249/510261 0744325392	SC Vivat Instal SRL Caracal Tel: 0722657269
PARGULESCU EUGENIA	MEMBRU	ECONOMIST	Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510293	Ferma Elias Bondrea,Jud Olt Tel/fax510309
FILIP STELIAN	MEMBRU	REFERENT SUPERIOR	Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510076	Primaria Cezieni, jud Olt Tel/fax:510102
TENEA TEODOR	MEMBRU	REFERENT CULTURAL	Com. Cezieni,jud.Olt 0249/510024 0723236547	Caminul Cultural Cezieni Tel/fax:510102
CARSTEA STEFAN	MEMBRU	TEHNICIAN VETERINAR	Com. Cezieni,jud.Olt 0765369922	Primaria Cezieni, jud Olt Tel/fax:510102
BARBU PAUL	MEMBRU	PREOT	Caracal, str.Buzesti, nr.7, bl. A1, sc. 4, ap. 15 0767687092	Parohia Cezieni
CUCULETU TINEL CORNEL	MEMBRU	SEF POST POLITIE	Com. Cezieni,jud.Olt	POST POLITIE CEZIENI 0249/510101

**PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA,
PRIMAR
DANUT GUSATU**

**INTOCMIT,
SEF SVSU
MITRANA STELIAN**

**4. TABEL CU LOCUL UNDE FUNCTIONEAZA CENTRUL OPERATIV
NEPERMANENT SI SE INSTITUIE PERMANENTA SI UNDE POT FI
TRANSMISE AVERTIZARI, PROGNOZE DECIZII SI INFORMATII**


Locul Centru Operativ unde se instituie permanența	Telefoane	Alte locații unde se mai pot transmite și primii informații	
		Poliție	Școală
1	2	3	4
SEDIUL PRIMĂRIEI	-telefon 0249510102 - fax 0249510102 primariacezieni@yahoo.com	- telefon 0249510101 - fax 0249510101 - e-mail	- fix 0249510017 - fax 0249510017 scoalacezieni@yahoo.com

**PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,
PRIMAR**

DĂNUȚ GUȘATU

**ÎNTOCMIT,
ȘEF SVSU
MITRANA STELIAN**

**Schema
Fluxului informațional pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, ghețuri și
poluări accidentale la nivelul C.L.S.U.
CEZIENI**



PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,
PRIMAR
DĂNUȚ GUȘATU

ÎNTOCMIT,
ȘEF SVSU
MITRANA STELIAN

7.TABEL CU DATE CARACTERISTICE DE APARARE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CEZIENI																
DATE CARACTERISTICE PENTRU ACȚIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ																
Nr. crt.	Cod SIRUTA	Comitetul local pentru situații de urgență CEZIENI	Curs de apă/toate cursurile de apă de pe raza localității (permanente sau nepermanente), formațiuni Surse de risc la inundații: revarsari, cursuri de apă, activare formațiuni torențiale, avarii și accidente la construcții hidrotehnice (diguri, baraje), ape interne	Număr telefon și fax, e-mail la primărie, post de poliție, școală, etc	Amplasament stație hidrometrică locală	Mărimi locale de apărare			Amplasament stație hidrometrică avertizoare/post pluviometric avertizor	Mărimi de apărare avertizoare zonale			Timpul de propagare a viiturilor sau de concentrare a precipitațiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv	Obiective aflate în zone de risc la inundații și accidente la construcții hidrotehnice	Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici /cursul de apă pe care sunt amplasate. DETINATOR	Asigurările de calcul/reale ale construcțiilor hidrotehnice existente, cu debitele aferente
						CA	CI	CP		CA	CI	CP				
						F1	F2	F3		F1	F2	F3				
						praguri critice la precipitații										
		COD GALBEN	COD PORTOCALIU	COD ROȘU			COD GALBEN	COD PORTOCALIU	COD ROȘU							
		25 l/mp/1 oră	35 l/mp/1 oră	50 l/mp/1 oră			25 l/mp/1 oră	35 l/mp/1 oră	50 l/mp/1 oră							
		45 l/mp/3 ore	60 l/mp/3 ore	80 l/mp/3 ore			45 l/mp/3 ore	60 l/mp/3 ore	80 l/mp/3 ore							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I BAZINUL HIDROGRAFIC OLT																
1	126102	COMUNA CEZIENI														
		SAT CEZIENI	Paraul Teslui VIII-I-175 revarsare	Primaria Cezieni Tel/fax 0249/510102 primariacezieni@yahoo.com					Post hidro Pielesti	220	275	375		Islaz 20 ha		
			Baraj Valea Zambilei(Zaton) avarie acumulare Primaria Cezieni	Politie tel. 0249/510101 Scoala tel/fax 0249/510017					Post pluvio Pielesti	25 l/mp/1 oră 45 l/mp/3 ore	35 l/mp/1 oră 60 l/mp/3 ore	50 l/mp/1 oră 80 l/mp/3 ore		Teren sport DC 153 -500m		
		SAT CORLATESTI	Paraul Teslui VIII-I-175 revarsare	Primaria Cezieni Tel/fax 0249/510102 primariacezieni@yahoo.com					Post hidro Pielesti	220	275	375		Islaz 5 ha		
		SAT BONDREA	Paraul Teslui VIII-I-175 revarsare	Primaria Cezieni Tel/fax 0249/510102 primariacezieni@yahoo.com					Post hidro Pielesti	220	275	375		Islaz 5 ha		
			Baraj Ferma Elias avarie acumulare Vale locala	Politie tel. 0249/510101 Scoala tel/fax 0249/510017					Post pluvio Pielesti	25 l/mp/1 oră 45 l/mp/3 ore	35 l/mp/1 oră 60 l/mp/3 ore	50 l/mp/1 oră 80 l/mp/3 ore		Teren neproductiv 0,50ha		
<p>Nota:</p> <p>CA – COTA DE ATENȚIE, CI – COTA DE INUNDAȚIE, CP – COTA DE PERICOL, F I -, FII, FIII la diguri (definire)</p> <p>SEMNICIFICATIA CODURILOR DE CULORI:</p> <p>CODUL GALBEN - Fenomenele hidrologice prognozate (scurgeri importante pe versanți, văi nepermanente și pâraie, torenți) sunt periculoase și se prevede posibilitatea depășirii COTELOR DE ATENȚIE pe cursurile de apă.</p> <p>CODUL PORTOCALIU- Fenomenele hidrologice prognozate (scurgeri importante pe versanți, văi nepermanente și pâraie, torenți) sunt periculoase și se prevede depășirea iminentă a COTELOR DE INUNDAȚIE pe cursurile de apă (cota de la care se inunda primele obiective).</p> <p>CODUL ROSU- Fenomenele hidrologice prognozate (scurgeri importante pe versanți, văi nepermanente și pâraie, torenți) sunt foarte periculoase și se prevede depășirea iminentă a COTELOR DE PERICOL pe cursurile de apă(cota de la care s-ar putea impune evacuarea populației și a animalelor.</p>																

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA
PRIMAR

INTOCMIT
SEF SVSU
MITRANA STELIAN

GUSATU DANUT

8. Măsuri preventive și operative pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații la nivel local

I. Măsuri preventive

1. Organizarea fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații:
 - numirea și instruirea personalului care asigură alarmarea populației din satele aparținătoare;
 - numirea personalului responsabil pentru acționarea echipamentelor de alarmare;
 - stabilirea personalului care execută serviciul de permanență și a locului unde se execută permanența.
2. Elaborarea, prin agentul de inundații, a planului local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale:
 - identificarea tuturor surselor de risc la inundații aflate pe raza unității administrativ-teritoriale;
 - afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.
3. Întocmirea Planului de evacuare a populației și bunurilor în situații de urgență.
4. Constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție în caz de inundații:
 - Încheierea de convenții cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în situații de urgență.
5. Organizarea periodică, prin agentul de inundații, a adunărilor cetățenești pentru conștientizarea populației asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru apărarea vieții și a bunurilor materiale.
6. Realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere.
7. Întreținerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localității (îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile și din secțiunile podurilor și podețelor).
8. Interzicerea amplasării unor noi locuințe în zonele cu risc la inundații.
9. Organizarea periodică a exercițiilor de simulare a inundațiilor.

II. Măsuri operative

COD GALBEN PENTRU INUNDAȚII

1. Convocarea în ședință extraordinară a CLSU în funcție de situația concretă din teren.
2. Instituirea permanenței la sediul primăriei.
3. Avertizarea populației și a obiectivelor din zonele de risc la inundații.
4. Îndepărtarea blocajelor din secțiunile podurilor și podețelor de pe formațiunile torențiale, de pe văi nepermanente.
5. Monitorizarea cursurilor de apă și a construcțiilor hidrotehnice de pe raza unităților administrativ-teritoriale.

COD PORTOCALIU PENTRU INUNDAȚII

1. Convocarea ședinței extraordinare a CLSU ori de câte ori situația o impune.

2. Instituirea permanenței la sediul primăriei.
3. Asigurarea funcționării fluxului informațional între CLSU și Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ al SGA
 - elaborarea Rapoartelor operative prin agenții de inundații.
4. Avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații.
5. Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundațiilor:
 - Asigurarea patrulării cursurilor de apă și digurilor;
 - Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă și formațiunilor torențiale;
 - Interzicerea efectuării unor breșe în diguri sau baraje;
 - Asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de intervenție operativă;
 - Asigurarea supravegherii podurilor și podețelor cu secțiuni subdimensionate;
 - Evacuarea populației și animalelor dacă evoluția fenomenelor periculoase o impune;
 - Evacuarea apei acumulate în imobile.

COD ROȘU PENTRU INUNDAȚII

1. Convocarea în ședință extraordinară a CLSU ori de câte ori situația o impune;
2. Instituirea permanenței la sediul primăriei ;
3. Avertizarea-alarmarea populației din zonele cu risc la inundații;
4. Asigurarea funcționării fluxului informațional între CLSU, Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ al SGA:
 - Elaborarea și transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundațiilor.
5. Alarmarea populației în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje.
6. Asigurarea participării membrilor SVSU și a cetățenilor la acțiunile de intervenție operativă.
7. Evacuarea populației și animalelor, asigurarea cazării populației, adăpostirea animalelor, distribuirea de apă potabilă și alimente.

III. Măsuri de reabilitare

1. Conștientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse de inundații (fizic).
2. Sprijinirea activității Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialiști, numiți prin ordinul prefectului.
3. Asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de refacere și reconstrucție.
4. Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodării și pe terenurilor agricole.
5. Salubritatea surselor și instalațiilor de alimentare cu apă și a terenurilor care au fost afectate.
6. Interzicerea efectuării de breșe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără aprobarea CMSU-MMSC.

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA,

PRIMAR

DANUT GUSATU

INTOCMIT,

SEF SVSU

MITRANA STELIAN

7.2. COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ AL COMUNEI CEZIENI

Șef SVSU, membri SVSU și membrii formației de intervenție alcătuită din localnici voluntari	Personal care asigură permanența la locul stabilit la pct.4	Responsabil cu evacuarea populației și asigurarea spațiilor de cazare temporare	Responsabil cu întocmirea,, Rapoartelor operative ” care se transmit la I.S.U. Olt și la Centrul operativ al S.G.A. Olt
<p>Mitrana Stelian –șef SVSU Telef. 0726383900</p> <p>1.Ghican Ion 2.Moga Paul Telef. 0765270355</p> <p>3.Chesnoiu Constantin Telef. 0767653783</p> <p>4.Rostogol Petrisor 5.Ghican N. Ion 6.Ghican Ionut 7.Vatafu Ion Telef. 0762200468</p> <p>8.Cotulbea Marin 9.Moga Gheorghe 10.Filip Stelian Telef. 0767059122</p> <p>11.Raicea Florin 12.Ticu Ilie 13.Chesnoiu Florian 14.Geaba Constantin 15.Pistol Petre Telef. 0761651874</p> <p>16.Moga Tudorel 17.Tabacu Constantin 18.Tenea Teodor Telef. 0761944737</p> <p>19.Puia Gheorghe Telef. 0768589961</p> <p>20.Braica Ilie Telef. 0766662356</p> <p>21.Ticu Petrisor 22.Dumitrascu Stelian 23.Chesnoiu Nicusor 24.Militaru Ion Mihail Telef. 0763932147</p> <p>25.Mladin Petre Telef. 0769377543</p> <p>26.Ghican Lulu 27.Neata Nicolae 28.Ciobanu Marin 29.Smarandache Gheorghe 30.Pasa Elena Telef. 0724266229</p> <p>31.Carstea Stefan Telef. 0765369922</p> <p>32.Gusatu Florentina Telef. 0767436910</p> <p>33.Catrina Elena Telef. 0763532481</p> <p>34.Moga Ion Telef. 0766543481</p> <p>35.Pistol Stelian</p>	<p>Membrii CLSU conform Dispozitiei nr.81/02.09.2013</p>	<p>- viceprimar Gheorghiu Gheorghe Tel 0761244298</p>	<p>- agent de inundații(șeful SVSU) Mitrana Stelian Tel 0726383900</p>

PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ,
PRIMAR

DĂNUȚ GUȘATU

ÎNTOCMIT,
ȘEF SVSU
MITRANA STELIAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA CEZIENI
PRIMAR



Com Cezieni, jud Olt
E-mail:primariacezieni@yahoo.com

Tel: (+40) 0249 510102
Fax: (+40) 0249 510102

DISPOZIȚIE

Referitoare la: **desemnarea șefului S.V.S.U. Cezieni pentru îndeplinirea funcției de agent de inundații.**

Având în vedere:

- prevederile punctului 5.2.1. lit. "c" din Hotararea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung;
- art. 29 alin. 2 si art. 52 din Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursuri de apa si poluari marine in zona costiera aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor si al Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1422/192/2012;
- art. 63 alin. 5 lit. b si c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 68 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

PRIMARUL COMUNEI CEZIENI, JUDEȚUL OLT

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă ca seful S.V.S.U. al comunei Cezieni, judetul Olt, domnul Mitrana Stelian să îndeplinească funcția de " agent de inundații " la nivelul unității administrative-teritoriale.

Art.2. Prezenta dispozitie se va comunica sefului S.V.S.U. domnului Mitrana Stelian, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Matei Basarab" al Judetului Olt și Instituției Prefectului- Județul Olt .

PRIMAR,

Dănuț GUȘATU

VIZAT,

Secretar,

C. RISTACHE

Nr.80

Data:02.09.2013

8.1. SEMNIFICAȚIA MĂRIMILOR CARACTERISTICE DE APĂRARE ȘI A CODURILOR DE CULORI PENTRU ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE

Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundațiilor sunt:

- a) **mărimi zonale de avertizare**, stabilite la stațiile hidrometrice și la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitații, niveluri sau debite;
- b) **mărimi locale de apărare**, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

Stațiile hidrometrice și posturile pluviometrice avertizoare fac parte din rețeaua națională de hidrologie și meteorologie și trebuie să fie amplasate la o distanță suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare împotriva inundațiilor.

Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundații, sunt următoarele :

A) Pentru *ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ*:

- a) **COTA FAZEI I de apărare** (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
- b) **COTA FAZEI a II-a de apărare** (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălțimii dintre cota fazei I și cea a fazei a III-a de apărare;
- c) **COTA FAZEI a III-a de apărare** (COD ROȘU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depășirea unui punct critic.

B) Pentru *ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ*, în secțiunile stațiilor hidrometrice:

- a) **cota de atenție** (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații;
- b) **cota de inundație** (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective social-economice;
- c) **cota de pericol** (COD ROȘU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor și bunurilor, restricții la folosirea podurilor și căilor rutiere, precum și luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

C) Pentru ACUMULĂRI: FAZELE I, II ȘI III de apărare sunt stabilite în funcție de nivelul apei în lac și debitul afluent și se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenție (NNR) și Cotă creastă deversor.

D) Pentru COMPORTAREA BARAJELOR, *PRAGURILE CRITICE* sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcție de:

- a) nivelul apei în lac, când acesta depășește cota crestei deversorului;
- b) atingerea unor valori limită în comportarea construcției.

Valorile limită în comportarea construcției sunt:

- a) **pragul de atenție** - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depășesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcției să fie modificată;
- b) **pragul de alertă** - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluția spre forme incipiente de cedare;

- c) **pragul de pericol** - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcției.

În cazul pericolului de inundații **PRIN AGLOMERAREA GHETURILOR ȘI REVĂRSAREA APELOR**, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

- a) **FAZA I** - atunci când gheața se desprinde și sloiurile curg pe cursul de apă și apar mici îngrămădiri;
- b) **FAZA a II-a** - atunci când sloiurile de gheață se aglomerează și cresc nivelurile în amonte;
- c) **FAZA a III-a** - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

Pentru **SATISFACEREA CERINȚELOR DE APĂ ALE FOLOSINȚELOR**, în cazul diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

- a) **FAZA NORMALĂ** - corespunzătoare situațiilor când în toate secțiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenție, sau la limită egal cu acesta (debitul de atenție reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative înmulțit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);
- b) **FAZA DE ATENȚIE/AVERTIZARE** - corespunzătoare situației când în una sau mai multe secțiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenție, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta, sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosințelor pentru un număr maxim de 50 zile;
- c) **FAZA DE RESTRICȚII** - corespunzătoare situației când în una sau mai multe secțiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar, sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosințelor pentru un număr de maxim 50 de zile.

**PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA,
PRIMAR**

DANUT GUSATU

**INTOCMIT,
SEF SVSU
MITRANA STELIAN**

**8. LISTA PODURILOR SI PODETELOR CU SECTIUNI DE SCURGERE
SUBDIMENSIONATE LA CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA PERMANENTA
PE TIMPUL APELOR**

Nr.crt.	Poduri și podețe – cursuri de apă	Localizare
1	Podul Deaconului- pârâul Teslui	Com Cezieni sat Cezieni
2	Podul Șerban- pârâul Teslui	Com Cezieni sat Cezieni
3	Podul din Lunca- pârâul Teslui	Com Cezieni sat Cezieni
4	Podul Raioasa- pârâul Teslui	Com Cezieni sat Cezieni
5	Podul Corlătești- pârâul Teslui	Com Cezieni sat Corlătești
6	Podul Bondrea- pârâul Teslui	Com Cezieni sat Bondrea

**PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,
PRIMAR**

DĂNUȚ GUȘATU

**ÎNTOCMIT,
ȘEF SVSU
MITRANA STELIAN**

**9. Tabel cu stocul minim de mijloace și materiale de apărare existente la C.L.S.U.
al comunei Cezieni**

Nr. crt.	Denumirea materialelor și mijloacelor de intervenție	U.M.	Necesar	Existent	Deficit (precizat de unde se asigură deficitul-încheierea de convenții cu agenții ec.din zonă)
1	2	3	4	5	6
MATERIALE DE APĂRARE					
1	Dulăpi	m.c.	1,0	0	1,0
2	Saci de 50/80 mm din cânepă sau iută	Buc.	600	200	400 –S.C Floare de Colt SRL
3	Sfoară pentru legat saci	m.l.	300	300	
4	Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor si uneltelor Ø 15 – 10 mm	Kg.	1,0	1,0	
5	Folii de polietilena	m.p.	120	120	
6	Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reincarcabili, felinare electrice 12-24 V si alte mijloace de iluminat.	Buc.	1	1	
7	Cazmale cu cozi	Buc.	10	10	
8	Lopeti cu cozi	Buc.	10	10	
9	Tarnacoape cu cozi	Buc.	2	2	
10	Sape cu cozi	Buc.	5	5	
11	Furci de fier cu cozi	Buc.	5	5	
12	Cangi de fier cu cozi	Buc.	5	2	3- S.C Floare de Colt SRL
13	Roabe metalice cu roti pe pneuri sau targi de lemn	Buc.	2	2	
14	Maiuri mecanice tip”broasca”	Buc.	1	0	1 - S.C Floare de Colt SRL
15	Grup electrogen portabil cu anexe pentru iluminat	Buc.	1	1	
16	Reflectoare portabile pentru lucru pe timpul noptii	Buc.	1	1	
17	Motopompe cu anexe	Buc.	1	1	
18	Electropompe	Buc.	1	1	
19	Cordite de salvare si asigurare	Buc.	4	0	4 - S.C Floare de Colt SRL
20	Pungi din polietilenă pentru încărcatură explozivă	Buc.	100	0	100 - S.C Floare de Colt SRL
21	Cuie diferite mărimi	Kg.	5	5	
22	Bandă adezivă	Buc.	15	15	
23	Bandă izolatoare	Buc.	15	15	
24	Sârmă neagră	ml	50	50	

Intocmit Sef SVSU
Mitrana Stelian

Presedinte C.L.S.U.
Primar,
GUSATU DANUT

12. Acumulări din categoria C și D, de pe raza localității

Nr. Crt.	Denumire acumulare	Curs de apă	Deținător	Obiective potențial afectabile În cazul accidentelor la baraj	Responsabil din partea SGA Olt
1	Baraj Valea Zambilei (Zaton)	-	Com. Cezieni	Teren sport DC 153 pe o porțiune de 500m	Ing. Mihaiescu Horia
2	Baraj Ferma Elias	-	Ferma Elias	Teren neproductiv 0,50 ha	Ing. Mihaiescu Horia

**PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,
PRIMAR**

DĂNUȚ GUȘATU

**ÎNTOCMIT,
ȘEF SVSU
MITRANA STELIAN**

13. EXTRAS din „Planul de avertizare – alarmare a populației și obiectivelor economice și sociale situate în aval de baraj

NU ESTE CAZUL

**PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA,
PRIMAR**

DANUT GUSATU

**INTOCMIT,
SEF SVSU
MITRANA STELIAN**

**14. PLANUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR
ACCIDENTALE LA FOLOSINTELE DE APA POTENTIAL POLUATOARE.**

NU ESTE CAZUL

**PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA,
PRIMAR**

DANUT GUSATU

**INTOCMIT,
SEF SVSU
MITRANA STELIAN**

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

- planurile vor fi întocmite în 2 (doua) exemplare, care, după toate aprobările, vor rămâne unul la dumneavoastră și unul la SGA OLT ;
- termenul final de întocmire este de**2013**;
- nu introduceți în Plan **alte documente cu alt conținut sau altă formă** decât cele primite prin această **MACHETĂ** ;
- pentru alte elemente, **mai puțin clare**, vă adresați la SGA OLT – persoană de **contact Ciocanescu Sabina** tel **0747130195** ; fax **0249434201**; m-ail **sabina.ciocanescu@dao.rowater.ro**
- vă rugăm, **atenție** la toate precizările făcute, pentru că, la **nerespectarea** acestora, planurile vor fi respinse.

II DE URGENTA CEZIENI

UNDATIILOR PREVENTIVE, OPERATIVE SI DE REFACERE

MASURI OPERATIVE			MASURI DE REFACERE (MASURI DUPA IESIREA DIN STAREA DE URGENTA	COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR pentru SITUATII DE URGENTA	RESPONSABILI CU ACTIUNILE DE APARARE
prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase –COD ROȘU (CA, faza I de alarmare la diguri, faza II la diguri, faza II la ghețuri) Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice-COD ROȘU	*- La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase-COD PORTOCALIU-CI, faza II la diguri, faza II la ghețuri) * - Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice-COD PORTOCALIU	*- La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice –COD ROȘU * - Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice-COD ROȘU	URURGENTA)		
<p>Convocarea în ședință extraordinară a CLSU în funcție de situația concretă prezentă.</p> <p>Asigurarea permanenței la sediul primăriei.</p> <p>Evacuarea populației și asigurarea activităților din zonele de risc la inundații.</p> <p>Eliminarea blocajelor din drumurile podurilor și construcțiilor de pe teritoriile torențiale, de risc și nepermanente.</p> <p>Monitorizarea cursurilor de apă și a construcțiilor tehnice de pe raza administrativ-teritoriale</p>	<p>Convocarea în ședință extraordinară a CLSU ori de câte ori situația o impune.</p> <p>Instituirea permanenței la sediul primăriei.</p> <p>Asigurarea funcționării fluxului informațional între CLSU și Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ al SGA</p> <p>elaborarea Rapoartelor operative prin agenții de inundații.</p> <p>Avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații.</p> <p>Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundațiilor:</p> <p>Asigurarea patrulării cursurilor de apă și digurilor;</p> <p>Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă și</p>	<p>Convocarea în ședință extraordinară a CLSU ori de câte ori situația o impune;</p> <p>Instituirea permanenței la sediul primăriei ;</p> <p>Avertizarea- alarmarea populației din zonele cu risc la inundații;</p> <p>Asigurarea funcționării fluxului informațional între CLSU, Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ al SGA:</p> <p>Elaborarea și transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundațiilor.</p> <p>Alarmarea populației în caz de pericol</p>	<p>Conștientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse de inundații (fizic).</p> <p>Sprrijinirea activității Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialiști, numiți prin ordinul prefectului.</p> <p>Asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de refacere și reconstrucție.</p> <p>Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodăria și pe terenurile agricole.</p> <p>Salubritatea surselor și instalațiilor de alimentare cu apă și a terenurilor care au fost afectate.</p> <p>Interzicerea efectuării de breșe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără aprobarea CMSU-MMSC.</p>	<p>Anexa 7.2.</p> <p>- formatia serviciului voluntar pentru situatii de urgenta condusa de sef serviciu referent Mitrana Stelian compusa din 35 de persoane :</p> <p>Mitrana Stelian –sef SVSU</p> <ol style="list-style-type: none"> Ghican Ion Moga Paul Chesnoiu Constantin Rostogol Petrisor Ghican N. Ion Ghican Ionut Vatafu Ion Cotulbea Marin Moga Gheorghe Filip Stelian Raicea Florin Ticu Ilie Chesnoiu Florian Geaba Constantin Pistol Petre Moga Tudorel Tabacu Constantin Tenea Teodor Puia Gheorghe Braica Ilie Ticu Petrisor Dumitrascu Stelian Chesnoiu Nicusor 	<ol style="list-style-type: none"> Responsabili pentru evacuarea populației si asigurarea spațiilor de cazare temporară : GHEORGHIU GHEORGHE TEL.0761244298 Responsabili pentru asigurarea permanenței la Primărie RISTACHE CONSTANTA TEL.0769781724 Responsabili pentru întocmirea si transmiterea rapoartelor Operative zilnice : MITRANA STELIAN TEL.0726383900

<p>formațiunilor torențiale; Interzicerea efectuării unor breșe în diguri sau baraje; Asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de intervenție operativă; Asigurarea supravegherii podurilor și podețelor cu secțiuni subdimensionate; Evacuarea populației și animalelor dacă evoluția fenomenelor periculoase o impune; Evacuarea apei acumulate în imobile.</p>	<p>iminent de avariere a unor diguri sau baraje. Asigurarea participării membrilor SVSU și a cetățenilor la acțiunile de intervenție operativă. Evacuarea populației și animalelor, asigurarea cazării populației, adăpostirea animalelor, distribuirea de apă potabilă și alimente.</p>		<p>24.Militaru Ion Mihail 25.Mladin Petre 26.Ghican Lulu 27.Neata Nicolae 28.Ciobanu Marin 29.Smarandache Gheorghe 30.Pasa Elena 31.Carstea Stefan 32.Gusatu Florentina 33.Catrina Elena 34.Moga Ion 35.Pistol Stelian</p>	
---	--	--	--	--

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

PRIMAR

GUSATU DANUT

Prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații, au fost transpuse în Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010 a fost aprobată Strategia Națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung. Printre prevederile acestei Strategii, se numără și crearea funcției de “*agent de inundații*” la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE AGENTULUI DE INUNDAȚII

Șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență îndeplinește funcția de agent de inundații la nivelul unității administrativ teritoriale.

Atribuțiile agentului de inundații:

- a) *colaborează permanent cu agentul hidrotehnic* din cadrul unității teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de apă de pe raza unității administrativ-teritoriale;
- b) *asigură întocmirea Planului local* de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor și pe pagina de internet a instituției;
- c) *asigură întocmirea Rapoartelor operative și a Rapoartelor de sinteză* privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase;
- d) *asigura organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației* asupra riscului pe care-l prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;
- e) *asigură afișarea în locuri publice* a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației.

Ordinul ministrului administrației și internelor și ministrului mediului și pădurilor nr. 1.422/192/2012 – REGULAMENT privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, Secțiunea 3 - Organizarea, pregătirea și asigurarea forțelor, mijloacelor și a materialelor de intervenție:

Șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență îndeplinește funcția de agent de inundații la nivelul unității administrativ teritoriale.

Atribuțiile agentului de inundații sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung.

Primarii îndeplinesc următoarele atribuții specifice pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale:

- dispun agenților de inundații organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care îl prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;
- asigură, prin agenții de inundații, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din acest planuri din care au fost excluse informațiile confidențiale pe pagina de internet a instituției și la sediul primăriilor;
- asigură, prin agenții de inundații, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase și întocmirea și transmiterea rapoartelor potrivit prevederilor Anexelor nr. 8 și 9 la prezentul regulament;
- dispun agenților de inundații afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației;

**PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,
PRIMAR
DĂNUȚ GUȘATU**

**ÎNTOCMIT,
ȘEF SVSU
MITRANA STELIAN**